Моделирование процесса сборки в сборочных приспособлениях самолетных конструкций

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»

Введение

В самолетостроении, в отличие от других отраслей машиностроения (автомобиле-, судостроении и др.), практически невозможно осуществить сборку изделий без применения специальных сборочных приспособлений (СП).

Основная причина заключается в том, что большинство деталей любого летательного аппарата (ЛА) представляют собой тонкостенные длинномерные нежесткие конструкции, легко теряющие форму даже под воздействием своей массы. Поэтому применить при сборке общемашиностроительную систему допусков и посадок, обеспечивающую взаимособираемость и качество, нельзя без предварительного придания деталям достаточной жесткости и неподвижности перед соединением их в единое целое. Собираемые детали устанавливают и фиксируют в сборочным приспособлении по заранее заданным сборочным базам на ответные сборочные базы – базово-фиксирующие устройства (БФУ) СП.

Точность изготовления сборочных баз БФУ и их монтажа во многом изготовления собираемых предопределяет точность конструкций ЛA. Теоретически можно считать, что точность собираемого изделия будет такой же, как и точность изготовления и монтажа БФУ СП $\Delta_{\scriptscriptstyle F\!\!\sigma\!V}$, так как погрешности изготовления деталей Δ_{dem} могут компенсироваться перемещением и прижимом деталей к сборочным базам БФУ до величин погрешностей последних Δ_{FAV} . При этом точность собранного изделия $\Delta_{uso}^{c\delta}$ может отличаться от теоретически заданных размеров и форм только на величину погрешности СП Δ_{nn} в случае, БФУ будет выполнено в виде сплошного контрэталона базовых если поверхностей собираемого изделия. Практически этого сделать невозможно по двум причинам: а) технологически неосуществима операция соединения собираемых деталей, так как для большинства конструкций ЛА, соединение в которых проводится заклепками, болтами, сваркой, требует двухстороннего подхода, а сплошной БФУ перекрывает полностью доступ к местам соединения, б) создание сплошного БФУ технически сложно и трудозатратно, а следовательно, экономически неэффективно. Поэтому в практике самолетостроения принято конструировать БФУ в виде устройств, позволяющих осуществлять локальное (точечное) базирование (механизмы для установки в сборочное положение деталей разъемов и стыков, узлов навески и присоединения других сборочных линейчатое базирование (обводообразующие рубильники, единиц), или ложементы с устройствами прижима к ним и фиксации пространственных деталей). Размещение БФУ вдоль базируемых контуров собираемых деталей носит дискретный характер. При этом БФУ, определяющие взаимную увязку сочленяемых частей ЛА, как правило, располагают по местам разъемов и стыков сборочных единиц (например, по местам стыковки силовых нервюр центроплана и отъемных частей крыла; по местам стыковки силовых шпангоутов носовой и

средней частей фюзеляжа и др.) или узлам навески подвижных частей планера (например по узлам навески средств механизации крыла – элеронов, элевонов, щитков, закрылков и др.). Остальные БФУ, определяющие точность выполнения аэродинамических контуров ЛА, располагают вдоль контуров собираемых деталей с некоторым шагом $t_{БФУ}$. К сожалению, достаточных сведений о специальных глубоких исследованиях влияния шага расположения БФУ СП на качество и производительность сборки самолетных конструкций в научно-исследовательских источниках не имеется.

Поэтому одной из актуальных проблем создания качественного СП по характеристикам точности и показателям обеспечения высокой производительности сборки изделий является определене оптимального шага размещения БФУ вдоль базируемых контуров собираемых деталей и выбора конструкций БФУ по силовым характеристикам $Q_{B \phi y}$, необходимым и достаточным для прижатия и фиксации деталей в СП.

Суть проблемы и постановка задачи ее решения

Функциональная зависимость решения задачи обеспечения заданной точности изделия $[\delta_{u_{3\partial}}]_{TV}$ и затрат на осуществление процесса сборки $3_{c\delta.u_{3\partial}}$ должна подчиняться следующему **функциональному условию**:

$$F\left(\Delta_{u_{3d}}^{c\delta}, \mathcal{Z}_{c\delta, u_{3d}}\right) \to onm \tag{1}$$

при одновременном обеспечении требований (критериев) качества сборки изделия:

- ТОЧНОСТИ
$$\Delta_{u_{3\partial}}^{c\delta} \left(\Delta_{\partial em}, \Delta_{E\phi Y}, t_{E\phi Y} \right) \leq \left[\delta_{u_{3\partial}} \right]_{TY} , \qquad (2)$$

- прочности
$$Q_{\mathcal{F}\phi \mathcal{Y}}(C_{\partial em-\mathcal{F}\phi \mathcal{Y}}, G_{\partial em}, E_{\partial em}, J_{\partial em}, t_{\mathcal{F}\phi \mathcal{Y}}) \leq [P_{\phi}]_{pas}$$
 (3)

и оптимизации материальных (3,) и трудовых (3,) затрат на сборку изделия

$$\mathcal{B}_{c\delta,us\delta}(\mathcal{B}_{M},\mathcal{B}_{m}) \rightarrow min$$
 . (4)

Как показал анализ предшествующих исследований [1,2,4,9], решение поставленной проблемы (1) не имеет достаточно теоретически обоснованных моделей и методов, необходимых для взаимной увязки многочисленных параметров конструкции изделия, технологических процессов изготовления деталей и характеристик конструкции сборочного приспособления с параметрами технологического процесса сборки, определяющих окончательную точность готового изделия.

Основной материал исследования

Крупногабаритные самолетные конструкции по своему геометрическому облику объединены в два принципиальных вида:

- 1. Плоские конструкции длинномерных узлов и панелей (лонжероны, нервюры, диафрагмы шпангоутов, панели полов и перегородок фюзеляжа и другие части планера самолета).
- 2. Пространственные конструкции одинарной или двойной кривизны (панели, секции и отсеки крыла, фюзеляжа, оперения, мотогондол).

Принципиальные схемы плоских и пространственных самолетных конструкций, их базирование и фиксация в сборочных приспособлениях показаны на рис.1 и 2.



Рис. 1. Принципиальная схема конструкции плоского узла планера ЛА и его базирования и фиксации в СП: 1 – обводообразующая деталь (пояс), 2 – соединяющая деталь (стенка), 3 – БФУ приспособления

Приведенные схемы базирования и фиксации не отражают реальной картины образования окончательных размеров и форм собираемых изделий, так как собираемые детали и само сборочное приспособление изготовлены с некоторыми погрешностями ($\Delta_{dem}, \Delta_{Fdy}$), оказывающими влияние на окончательную точность собранного изделия δ_{usd} . Поэтому для математического описания сборки изделий с учетом возможных погрешностей деталей и СП предложены и реализованы графоаналитические модели технологической последовательности сборки изделий в сборочных приспособлениях исходя из следующих соображений.



Рис. 2 Принципиальная схема конструкции пространственной панели и ее базирования и фиксации в СП 1 – обводообразующая деталь (обшивка), 2 – соединяющие детали (стрингера, пояса, шлангоутов), 3 – БФУ приспособления (рубильники

(стрингера, пояса шпангоутов), 3 – БФУ приспособления (рубильники, ложементы)

Технологическая последовательность сборки любой части ЛА (узлов, панелей, секций, отсеков, агрегатов) состоит из трех основных принципиальных этапов:

- 1-й этап установка (базирование) собираемых деталей в сборочном приспособлении по локальным или линейчатым базам БФУ СП;
- 2-й этап прижатие и фиксация деталей к базовым опорам БФУ для придания деталям неподвижности в процессе взаимного соединения деталей (заклепками, болтами, сваркой и др.);
- 3-й этап расфиксация и выем собранного изделия из сборочного приспособления.

Полагая, что для плоских конструкций точность изделия определяется контурообразующими деталлями балочного типа (например, для лонжеронов и нервюр таковыми являются силовые пояса), а для пространственных конструкций – обводообразующими обшивками (например для панелей, секций, отсеков – это обшивки, выходящие на аэродинамические поверхности ЛА), графоаналитические модели можно свести к двум принципиальным формализованным схемам:

- Система, состоящая из гибких стержней (балок), как аналог длинномерных деталей, и дискретно расположенных точечных опор сборочного приспособления – аналог БФУ СП (рис.3).
- Система, состоящая из пространственных оболочек, как аналог длинномерных обшивок одинарной и двойной кривизны, и дискретно расположенных линейчатых опор – аналог ложементов и фиксирующих рубильников СП (рис.4).



Рис.3. Формализованная модель сборки плоских конструкций в СП: 1 – свободное базирование, 2 – приложение силы $Q_{_{Б}\phi_V}$ и фиксация в первом пролете, 3 – приложение силы $Q_{_{Б}\phi_V}$ и фиксация во втором пролете

Модели (рис.3 и 4) отражают в формализованном виде: – погрешности изготовления деталей Δ_{dem} ,

– погрешности изготовления БФУ СП Δ_{RDV} ,

– погрешности увязки деталей и БФУ $C_{_{\partial em- {\it E} \Phi {\it V}}}$,

необходимые для раскрытия основного функционала задачи (1) относительно искомого параметра СП – шага расположения БФУ $t_{БФУ}$.







Рис.4. Формализованная модель сборки пространственных конструкций в СП: 1 – принципиальная схема базирования и нагружения, 2 – свободное базирование оболочки, 3 – приложение сил $Q_{_{БФУ}}$ и фиксация в первом пролете

Разработка математических моделей этапов сборки

Первый сборки (установка базирование CII) этап деталей в образованием БФУ характеризуется зазоров между деталями И из-за неизбежного наличия рассогласованности в точности изготовления деталей - Δ_{dem} , поступающих на сборку, и точности сборочного приспособления (БФУ) - $\Delta_{{\scriptscriptstyle {\it F}}{\scriptscriptstyle {\it OV}}}$, характеризующих точность их взаимной увязки:

$$C_{\partial em-D\Phi V} = f\left(\Delta_{\partial em}, \Delta_{D\Phi V}\right) .$$
(5)

$$\mathbf{Q}_{\mathcal{F}\mathcal{P}\mathcal{Y}} = f\left(C_{\partial em-np}, J_{\partial em}, G_{\partial em}, E_{\partial em}, t_{\mathcal{F}\mathcal{P}\mathcal{Y}}\right).$$
(6)

В зафиксированном положении деталей в СП проводят их соединение предусмотренными по технологии способами. Следует ожидать, что при плотном прилегании к базовым поверхностям БФУ точность собранного изделия в местах расположения БФУ будет копировать точность сборочного приспособления ($\Delta_{uso} = \Delta_{Fopy}$), а в случае близкого расположения БФУ друг к другу – точность сборки изделия по всем контурам, лежащим в промежутках между БФУ (t_{Fopy}), должна соответствовать требуемой точности изделия по техническим условиям

$$\Delta_{u_{3\partial}} \leq \left[\delta_{u_{3\partial}}\right]_{TV} .$$

Необходимо принять во внимание, что в процессе сборки в собираемой конструкции возникают внутренние напряжения, вызванные упругими деформациями от изгибающих сил при прижатии деталей к БФУ, и от деформаций, вызванных процессами соединения.

На третьем этапе (расфиксации и выема собранного изделия из СП) под действием внутренних сил происходит перераспределение усилий в конструкции, а следовательно, и деформаций готового изделия $\Delta_{de\phi}$, определяющих окончательные размеры и формы собранного изделия δ_{uab} .

Для раскрытия функционала (5), характеризующего процесс базирования деталей в СП и взаимосвязь погрешностей изготовления деталей Δ_{aam} и базовофиксирующих устройств СП $\Delta_{Б \phi V}$, необходимо знать закономерности накопления погрешностей в процессе выполнения технологических операций переноса размеров и форм с первоисточников (чертежей или аналитически заданной информации) на технологические жесткие носители форм и размеров (теоретические и конструктивные плазы (ТП и КП); рабочие шаблоны контрольноконтурные (ШКК) и контурообразующие (ШК, ШВК); эталоны поверхностей (ЭП) и формообразующую рабочую оснастку (оправки, дp.) И пуансоны. формообразующий инструмент), в том числе и на базовые поверхности БФУ.

В условиях производства на каждом этапе переноса размеров и форм возникают погрешности в результате неизбежных технологических отклонений, которые носят случайный характер. Их накопление можно описать аналитически на основании аппарата размерных цепей, а их суммирование следует проводить по правилам теории вероятностей и распределения случайных величин.

Графически размерная цепь представляет собой систему взаимосвязанных размеров (или их погрешностей Δ_i), образующих замкнутый контур, в котором звено, с помощью которого выполняется увязка цепи, именуют замыкающим – $\Delta_{_{3aM}}$, характеризующий в нашем случае конечный результат – искомую погрешность изготовления деталей $\Delta_{_{dem}}$ или базово-фиксирующих элементов $\Delta_{_{RdV}}$.

Аналитически размерную цепь записывают как

76

$$\Delta_{\rm SAM} = \sum_{i=1}^n A_i \, \Delta_i \ .$$

В нашем случае Δ_{3aM} представляет собой функцию изменения случайных параметров погрешностей Δ_i в процессе переноса форм и размеров согласно упорядоченным структурным схемам увязки и изготовления деталей и БФУ. Для всех принятых в самолетостроении методов обеспечения точности и взаимозаменяемости функции Δ_{dem} и Δ_{Fdy} можно представить в двух обобщенных видах [1,2]:

 для плазово-шаблонных методов зависимого обеспечения точности и взаимозаменяемости путем последовательного копирования информации, начиная с первоисточника информации (ПИ) на теоретический плаз (ТП), конструктивный плаз (КП), шаблон контура (ШК), шаблон внутреннего контура (ШВК), формблок (ФБ), шаблон приспособления (ШП), базовый контур базовофиксирующего устройства (БФУ), эталон поверхности (ЭП) с использованием инструментальных средств – плаз кондуктора (ПК) и инструментального стенда (ИС), как функцию погрешностей размерной цепи следующего вида:

 для аналитического метода независимого обеспечения точности и взаимозаменяемости путем математического задания информации о деталях и БФУ и воспроизведения ее на станках с ЧПУ

$$\Delta_{dem(\mathcal{B}\Phi\mathcal{Y})} = \varphi\left(\sum \Delta_{i}\right) = \varphi\left(\Delta_{_{MM}}, \Delta_{_{uhmepn}}, \Delta_{_{CY.uh\phi}}, \Delta_{_{np.YIIIY}}, \Delta_{_{\delta a3}YIIIY}, \Delta_{_{uhcmp}}\right).$$
(8)

Анализ точности изготовленных деталей и БФУ показал, что погрешности на всех этапах переноса форм и размеров носят случайный характер и внутри заданного поля допуска распределяются по вполне определенным законам, зависящим от вида технологического процесса: по закону равномерно возрастающей или равномерно убывающей вероятности, по закону Симпсона, закону Вейсбула, закону Гаусса (нормальный закон) и др.

Для случая нормального закона распределения погрешностей (закономерность и достоверность которого для самолетостроительного производства подтверждена теоретически и практически для большинства технологических процессов) предельный размер замыкающего звена размерной цепи (Δ_{dem}) определяют по формулам [3, 4, 7]:

$$\Delta_{\partial em(\mathcal{B}\Phi\mathcal{Y})} = \begin{vmatrix} BO_{\Sigma} = \nabla_{\Sigma} + \delta_{\Sigma} \\ HO_{\Sigma} = \nabla_{\Sigma} - \delta_{\Sigma} \end{vmatrix},$$
(9)

где BO_{Σ} и HO_{Σ} – верхнее и нижнее отклонения погрешности замыкающего звена;

∇_∑ – центр группирования погрешности замыкающего звена:

$$\nabla_{\Sigma} = \sum_{i=1}^{n} A_i \left(\nabla_i + \alpha_i \, \delta_i \right); \tag{10}$$

 $\delta_{\!\Sigma}$ – среднеквадратичное отклонение погрешностей замыкающего звена:

$$\delta_{\Sigma} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} A_i^2 K_i^2 \delta_i^2} . \tag{11}$$

Здесь (8), (9,) (11) ∇_i – координата середины поля погрешностей составляющих звеньев размерной цепи,

 δ_i – половина поля погрешностей составляющих звеньев;

А_i – передаточное отношение, характеризующее влияние составляющих погрешностей на суммарную величину поля погрешностей;

α_i – коэффициент относительной асимметрии распределения погрешностей;

K_i – коэффициент относительного рассеяния погрешностей составляющих звеньев цепи.

Общий алгоритм расчета величин погрешности деталей, поступающих на сборку, состоит из следующих шагов:

- 1. На основании конструктивно-технологического членения ЛА на самостоятельные сборочные единицы выбирают номенклатуру конструктивных элементов изделия, определяющих качество собранного ЛА, и принимая во внимание избранный метод сборки и метод переноса размеров и форм, составляют полные технологические размерные цепи переноса размеров с первоисточника на детали ЛА и БФУ СП. В состав полной размерной цепи включают все возможные изменения размеров на всех этапах переноса размеров, начиная с первоисточника до заключительного этапа формирования детали и изготовления БФУ (7), (8).
- 2. По имеющимся рекомендациям назначают величины погрешностей на все входящие звенья полной технологической размерной цепи.
- 3. Определяют параметры полей погрешностей входящих звеньев (∇_i и δ_i) по формулам (10), (11).
- По справочным таблицам в зависимости от содержания технологической операции переноса размеров выбирают значения коэффициентов α_i и K_i[1,3].
- 5. Рассчитывают значения ∇_{Σ} и δ_{Σ} замыкающего звена и вычисляют суммарную погрешность изготовления Δ_{dem} или $E\Phi Y \Delta_{E\Phi Y}$ по формуле (9).

Определив таким образом возможные величины погрешностей деталей Δ_{dem} и $\mathcal{F} \Phi \mathcal{Y} - \Delta_{\mathcal{F} \Phi \mathcal{Y}}$, устанавливают максимальные и минимальные значения их взаимной увязки $C_{dem-\mathcal{F} \Phi \mathcal{Y}} = \sum (\Delta_{dem} + \Delta_{\mathcal{F} \Phi \mathcal{Y}})$ при свободном базировании (рис.3 и 4).

Выходная информация $C_{dem-E\Phi Y}$, полученная из анализа модели базирования, служит исходной информацией для следующего этапа – модели фиксации деталей в сборочном приспособлении. Раскрытие функционала (6) является главным этапом исследования, так как оно позволяет решить центральную задачу – найти оптимальную величину шага $t_{E\Phi Y}$ установки базовофиксирующих устройств в СП, удовлетворяющих требованиям (2, 3, 4).

Для решения этой задачи необходимо найти аналитическую форму связей всех параметров, входящих в (6), изменяющихся вдоль базовых контуров собираемых деталей и мест положения БФУ на СП.

Процесс фиксации деталей в сборочном приспособлении заключается в совмещении базовых плоскостей собираемых деталей с базовыми плоскостями БФУ СП путем перемещения деталей на величину зазоров $C_{dem-Edev}$ под

воздействием внешних усилий от БФУ. Для рассматриваемых нами моделей фиксации (рис.3, 4) приложение сил $Q_{{}_{{\cal B}{\Phi}{\cal Y}}}$ происходит последовательно от первой опоры ко всем последующим, что позволяет рассматривать участки между смежными опорами как самостоятельные, отстоящие друг от друга на расстоянии 2t. При изгибе базируемой детали (рис.3) под воздействием $Q_{{}_{{\cal B}{\Phi}{\cal Y}}}$ можно считать, что концы ее могут свободно перемещаться вдоль оси X, а продольные сжимающие усилия отсутствуют. В таком случае характер прогибов детали под воздействием поперечных нагрузок от БФУ не будет отличаться от прогибов балки с идеально прямой осью. Начальную продольную волнистость детали представим в аналитическом виде исходя из следующих положений.

Как свидетельствует анализ многочисленных контрольных измерений натурных деталей в условиях установившегося производства, изменение форм деталей вдоль базируемых контуров характеризуется плавностью, пологостью, малыми величинами углов изгиба и периодичностью повторения вдоль контуров. Следовательно, для описания продольной волнистости деталей можно использовать дифференциальные уравнения в виде полигармонических функций, определяемых рядом Фурье

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{n} (a_k \cos \omega K x + b_k \sin \omega K x), \qquad (12)$$

где $\frac{a_0}{2}$ – нулевой член разложения,

 a_{κ} и b_{κ} – коэффициенты ряда Фурье *К* - й гармоники,

К – порядковый номер гармоники (*1*, *2*, *3*, ..., *n*).

Если длину детали L принять за период T и разделить на 2n равных интервала, абсциссы точек деления x_{κ} принять равными KT/2n, а за величины ординат в точках x_{κ} – параметр возможного перемещения b_{κ} и за функцию формы детали принять синусовидную зависимость, то функция продольной волнистости примет вид

$$f(x) = \sum_{\kappa=1}^{n} b_{\kappa} \sin \frac{\kappa \pi x}{l}.$$
 (13)

Здесь b_{κ} – параметр перемещения, равный в данном случае прогибу детали в середине пролета l = 2t.

Известно [11], что ряд Фурье характеризуется быстрой сходимостью. Поэтому, приняв K = 1, 2, 3, представим f(x) в следующем виде:

$$f(x) = b_1 \sin \frac{\pi x}{l} + b_2 \sin \frac{2\pi x}{l} + b_3 \sin \frac{3\pi x}{l}.$$
 (14)

Второй член разложения (14) приводит к несимметричному расположению линии прогибов относительно середины пролета, что в силу известного принципа стационарности потенциальной энергии [8] может быть только при обращении параметра b_2 в нуль. Поэтому от второго члена ряда следует отказаться и принять окончательную функцию формы волнистости такой:

$$f(x) = b_1 \sin \frac{\pi x}{l} + b_3 \sin \frac{3\pi x}{l}.$$
 (15)

Для определения параметров перемещения b_1 и b_2 воспользуемся методом полной потенциальной энергии Π системы

$$\Pi = U + W, \tag{16}$$

где *U* – потенциальная энергия внутренних сил (энергия деформации, накопленная в нагруженной детали), определяемая как

$$U = \frac{1}{2} E J \int (f^{II}(x))^2 dx, \qquad (17)$$

W – потенциальная энергия внешних сил Q_{FPV} (работа внешних сил на возможных перемещениях балки b_i), определяется как

$$W = -\sum_{i=1}^{2n-1} \mathcal{Q}_{\mathcal{B}\mathcal{P}\mathcal{Y}} \ b_{\kappa} \,. \tag{18}$$

Определяем значение *U* через параметры перемещения *b_к*. Для этого, используя метод Рэлея-Ритца, подставим вторую производную выбранной деформированной формы (15) в выражение (17) и после интегрирования получим приближенное значение энергии деформации

$$U = \frac{1}{2} E J \int_{0}^{l} \left(\frac{\pi^{2} b_{1}}{l^{2}} \sin \frac{\pi x}{l} + \frac{9\pi^{2} b_{3}}{l^{2}} \sin \frac{3\pi x}{l} \right)^{2} dx =$$

= $\frac{\pi^{4} E J}{2l^{4}} \left[b_{1}^{2} \int_{0}^{l} \sin^{2} \frac{\pi x}{l} dx + 18b_{1} b_{3} \int_{0}^{l} \sin \frac{\pi x}{l} \sin \frac{3\pi x}{l} dx + 81b_{3}^{2} \int_{0}^{l} \sin^{2} \frac{3\pi x}{l} dx \right].$ (19)

Так как значения интегралов в выражении (19)

$$\int_{0}^{l} \sin^{2} \frac{\pi x}{l} dx = \frac{l}{2} \quad \mathbf{M}$$
$$\int_{0}^{l} \sin \frac{\pi x}{l} \sin \frac{3\pi x}{l} dx = 0 ,$$

то окончательно формула (19) принимает вид

$$U = \frac{\pi^4 EJ}{4l^3} \left(b_1^2 + 81b_3^2 \right).$$
 (20)

Как и следовало ожидать, энергия деформации, фиксируемой в свободном приспособлении детали, является квадратичной функцией от параметров перемещения.

Обратимся к выражению (18) и определим значение W через параметры b_1 и b_3 . Для этого воспользуемся следующим логическим рассуждением: 1) ни один из параметров перемещения b_1 и b_3 не является прогибом в середине балки, а лишь характеризует амплитуды перемещений соответствующих членов ряда, 2) в то же время ясно, что прогиб в середине балки при l/2 непосредственно связан с b_1 и b_3 определенным соотношением. Действительно, если подставить x = l/2 в (15), то получим

$$f\left(\frac{l}{2}\right) = b_1 \sin\frac{\pi}{2} + b_3 \sin\frac{3\pi}{2} = b_1 - b_3.$$
 (21)

Следовательно,

$$W = -\mathbf{Q}_{\mathcal{B}\mathcal{P}\mathcal{Y}}\left(b_1 - b_3\right) \; .$$

В таком случае полная потенциальная энергия получит значение

$$\Pi = \frac{\pi^4 E J}{4l^3} (b_1^2 + 81b_3^2) - Q_{\mathcal{B}\mathcal{P}\mathcal{Y}} (b_1 - b_3).$$
⁽²²⁾

Используя принцип стационарности потенциальной энергии, определяем частные производные от b_1 и b_3 :

$$\frac{\partial \Pi}{\partial b_{1}} = \frac{\pi^{4} E J}{2l^{3}} b_{1} - Q_{FPV} = 0$$

$$\frac{\partial \Pi}{\partial b_{3}} = 81 \frac{\pi^{4} E J}{2l^{3}} b_{3} - Q_{FPV} = 0$$
(23)

Из системы двух уравнений (23) находим значения b_1 и b_3 :

$$b_1 = \frac{2Q_{E\Phi V}l^3}{\pi^4 E J}$$
, $b_3 = -\frac{2Q_{E\Phi V}l^3}{81\pi^4 E J}$

Подставляя эти результаты в (15), получаем приближенное уравнение прогибов детали при фиксации в сборочном приспособлении:

$$f(x) = \frac{2Q_{F\Phi V}l^3}{81\pi^4 E J} \left(81\sin\frac{\pi x}{l} - \sin\frac{3\pi x}{l}\right).$$
(24)

Максимальные прогибы детали при фиксации в сборочном приспособлении будут достигаться в соответствии с моделью (рис.3) в середине пролетов l, т.е. при $x = \frac{l}{2} = t$. Подставляя в (24) значение t, имеем

$$f(x) = \frac{2Q_{B\Phi V}(2t)^{3}}{81\pi^{4}EJ}(81+1) = \frac{16, 2Q_{B\Phi V}t^{3}}{\pi^{4}EJ}.$$
(25)

В рассматриваемой схеме фиксации деталей в сборочном приспособлении величины прогибов деталей ограничены суммарной величиной погрешностей $C_{\partial em-B \phi y}$ в каждой точке расположения БФУ, зависящих от точности изготовления деталей ($\Delta_{\partial em}$) и базово-фиксирующих устройств ($\Delta_{B \phi y}$). Эти погрешности носят случайный характер, зависящий от совпадения амплитуд волнистости контура детали и ординат погрешностей БФУ по местам их установки в сборочном приспособлении. Поэтому в выражении (25) следует в расчетных точках x = t принять величину прогиба, равную $C_{\partial em-B \phi y}$ с некоторым поправочным

коэффициентом коррекции $K_{\kappa op} = (1+m_i)$, где $m_i = \varphi \left(\frac{\Delta_{{}_{ {\cal D} {\cal D} {\cal V}}}}{\Delta_{oem}} \right)$,

$$C_{\partial em-E\Phi Y} = \frac{16, 2Q_{E\Phi Y} t_{E\Phi Y}^3}{\pi^4 E J} (1+m_i).$$
⁽²⁶⁾

Отсюда расчетная величина шага установки БФУ в сборочном приспособлении

$$t_{\mathcal{F}\Phi\mathcal{V}} = \sqrt[3]{\frac{C_{\partial em - \mathcal{F}\Phi\mathcal{V}}\pi^4 E J}{16, 2Q_{\mathcal{F}\Phi\mathcal{V}}(1+m)}}.$$
(27)

Для раскрытия функционала (6), применительно к модели сборки цилиндрических и незначительной двойной кривизны панелей, секций и отсеков (рис. 4) планера самолета воспользуемся известными положениями теории

тонкостенных оболочек [10], полагая, что подобные конструкции относятся к тонкостенным оболочкам.

Несоответствие (погрешность) поверхности оболочки (обшивки или панели), заданной по техническим условиям, является следствием пружинения, а также необеспечения заданной степени увязки и погрешностей изготовления технологической обводообразующей и сборочной оснастки.

Базирование и фиксация оболочки в СП происходят путем ее изгиба в продольном и поперечном направлениях под действием распределенной нагрузки создающейся рубильниками при прижатии оболочки к базовым $q_{F\sigma V}$, поверхностям ложементами сборочного приспособления. При этом кажущаяся одновременная фиксация обшивок распределенной нагрузкой q(x) вдоль всей поверхности рубильника в реальных условиях не имеет места. Поскольку обводы поверхности обшивок носят волнистый характер, то фиксация ИХ В приспособлении происходит по дискретным точкам контура, и лишь в конечной стадии можно считать, что к ней будет приложена распределенная нагрузка по всему базируемому контуру.

Применительно к предложенной нами модели (рис.4) считаем, что установка и фиксация обшивки (как тонкостенной оболочки) в сборочное положение происходят изгибающим моментом $M_{o\delta}$, создаваемым в обшивке равномерно распределенной нагрузкой q_{BOV} рубильниками сборочного приспособления.

Дифференциальное уравнение изгиба с введением общепринятого обозначения цилиндрической жесткости оболочек $D = \frac{EJ}{1-\mu^2} = \frac{Eh^3}{12(1-\mu^2)}$

записываем в виде

$$D\frac{d^2 W(x)}{dx^2} = M(x).$$
⁽²⁸⁾

Дифференцируя обе части уравнения (28) и принимая во внимание, что $\frac{d^2M(x)}{dx^2} = q(x)$, получаем уравнение прогиба обшивки в зависимости от интенсивности нагрузки q(x)

$$\frac{d^4W(x)}{dx^4} = \frac{q(x)}{D} = q(x)\frac{12(1-\mu^2)}{Eh^3}.$$
(29)

Для определения q(x) в зависимости от возможных перемещений W(x) выделим из обшивки вдоль образующей полоску такой ширины, которой соответствует малый центральный угол изгиба в поперечном сечении $\varphi = 1/R$ (рис.5). Эту полоску можно рассматривать как балку прямоугольного сечения $1 \times h$ (где h - толщина обшивки), находящуюся под распределенной нагрузкой q(x). Выделенная полоска-балка в реальной конструкции взаимодействует с соседними полосками. В результате этого по ее продольным граням возникают усилия N, проекция которых на ось W должна быть учтена при расчетах как $\Delta q(x)$, но с обратным знаком. Выделив на полоске элемент, длина которого равна единице, определим значение $\Delta q(x)$:

$$\Delta q(x) = 2N\Box 1, 0\sin\frac{\varphi}{2} = N(x)\varphi = \frac{N(x)}{R}$$

С учетом $\Delta q(x)$ уравнение изгиба балки-полоски (29) принимает вид

$$\frac{d^4 W(x)}{dx^4} = \frac{q(x) - \frac{N(x)}{R}}{D}.$$
 (30)

Если выразить усилия N оболочки через прогиб W(x), то, как показано в [10],



Рис.5. Расчетная схема элементарной полоски-балки, выделенной на обшивке собираемой панели

Внося это значение N(x) в уравнение (30) с учетом $D = \frac{Eh^3}{12(1-\mu^2)}$, находим

$$\frac{d^4 W(x)}{d x^4} = \frac{q}{D} - \frac{12(1-\mu^2)}{R^2 h^2} W(x).$$
(31)

Приведя уравнения (31) к виду, удобному для интегрирования и обозначив $\frac{12(1-\mu^2)}{R^2h^2} = 4a^4$, получим

$$\frac{d^4 W(x)}{dx^4} \, 4a^4 W(x) = \frac{q}{D}.$$
(32)

Заменим независимую переменную x безразмерной абсциссой z = ax и примем ее за новую независимую переменную.

Поскольку

$$\frac{d^4 W(x)}{d x^4} = a^4 \frac{d^4 W(z)}{d z^4} = \frac{3(1-\mu^2)}{R^2 h^2} \frac{d^4 W(z)}{d z^4}$$
, то уравнение (32) окончательно

запишем в виде

$$\frac{d^4 W(z)}{d z^4} + 4W(z) = \frac{4q R^2}{E h}.$$
(33)

Напишем общий интеграл уравнения (33) в такой известной форме [10]:

$$W = \frac{qR^2}{Eh} + \left(A\cos z + B\sin z\right)e^{-z}.$$
(34)

Воспользовавшись известными дифференциальными зависимостями для балок:

$$\theta = \frac{dW}{dx} = a\frac{dW}{dz}; \quad M = D\frac{d^2W}{ax^2} = Da^2\frac{a^2W}{dz^2}; \quad Q = D\frac{d^3W}{dx^3} = Da^3\frac{d^3W}{dz^3}$$

по формуле (34) дифференцированием получим выражения для углов наклона θ упругой линии, изгибающих моментов M и поперечных сил Q, из которых найдем постоянные значения A и B

$$A = \frac{1}{2a^{3}D} (Q_{0} + aM_{0}); \quad B = -\frac{1}{2a^{2}D}M_{0} \quad ,$$

где Q_0 и M_0 - начальные параметры.

Подставив найденные значения коэффициентов в выражение (34), получим окончательно:

$$W = \frac{q R^2}{E h} + \frac{1}{2a^3 D} e^{-z} \left[Q_0 \cos z + a M_0 \left(\cos z - \sin z \right) \right].$$
(35)

Для нашего случая начальные параметры равны:

 $Q_0 = -\frac{q}{2}$, так как нагрузка *q* распределяется поровну на левую и правую части оболочки;

 $M_0 = \frac{q}{4a}$, так как касательная к упругой линии балки-полоски в сечении, параллельном оси, а следовательно, угол поворота $\theta = 0$ при z = 0.

Подставив в формулу (35) значения Q₀ и M₀, получим

$$W = \frac{q R^2}{E h} - \frac{q}{8 a^3 D} e^{-z} \left(\cos z - \sin z \right).$$
 (36)

Максимальное значение прогиба для рассматриваемого сечения (z=0) будет

$$W_{max} = \frac{q R^2}{E h} - \frac{q}{8a^3 D} \,. \tag{37}$$

Из этого выражения можно определить то максимальное значение распределенной нагрузки по сечению, которое нужно создать рубильником приспособления, чтобы совместить оболочку с базовыми ложементами. Так как

 W_{max} в нашем случае ограничена величиной увязки размеров обшивки $\Delta_{o\delta}$ и базового ложемента $\Delta_{b\phi y}$, то W_{max} не может быть больше $C_{o\delta-b\phi y}$.

Следовательно, погонная нагрузка, создаваемая БФУ приспособления (q_{FdV}) , может быть определена из выражения (37), при $W_{max} = C_{\alpha\delta-\delta dV}$:

$$q_{\mathcal{B}\Phi\mathcal{Y}} = \frac{C_{o\delta - \mathcal{B}\Phi\mathcal{Y}}}{\frac{R^2}{Eh} - \frac{1}{8a^3D}}$$

Для определения шага расположения базово-фиксирующих устройств $t_{E\phi y}$ вдоль базирующих контуров обшивки можем воспользоваться ранее приведенными рассуждениями и полученными выражениями (24) и (25), заменив жесткость балки (EJ) на цилиндрическую жесткость обшивки D и приняв значение сосредоточенной нагрузки $Q_{E\phi y}$ как произведение найденной нами распределенной нагрузки $q_{E\phi y}$ по рассматриваемому сечению (рис.4) на ширину панели B.

Тогда формула (27) примет вид

$$t_{E\Phi V} = \sqrt{\frac{C_{o\delta - E\Phi V} \pi^4 h^3 E}{97, 2q_{E\Phi V} B(1+m)}}.$$
 (38)

Вывод

Формулы (27) и (38), полученные в результате исследований, позволяют рассчитать шаг установки базово-фиксирующих устройств (БФУ), обеспечивающих качественную сборку конструкций планера ЛА при оптимальных трудовых и материальных затратах на проектирование и изготовление сборочных приспособлений (см. также [5, 6]).

Теоретическое решение вопроса определения уровня и направления напряжений, возникающих в собранной конструкции элементов планера ЛА под воздействием внутренних сил при расфиксации и выеме готового изделия из сборочного приспособления (третий этап сборки), требует комплекса дополнительных исследований, часть которых будет рассмотрена в следующей статье.

Список литературы

- 1. Бабушкин А.И. Методы сборки самолетных конструкций /А.И. Бабушкин. – М.: Машиностроение, 1985. – 242 с.
- Бабушкин А.А. Методологические основания разработки системы автоматизированного проектирования приспособлений для сборки летательных аппаратов //А.А. Бабушкин. Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии. – Х.: НАКУ, «ХАИ». – 2007. – Вып. 37. – С. 25-34
- Кучер П.Н., Боборыкин Ю.А. Расчет точности увязки оснастки и точности изготовления самолетных конструкций // П.Н. Кучер, Ю.А. Боборыкин. – Х.: Харьк. авиац. ин-т, 1973. – 36 с.

- 4. Никольский А.А., Горбунов М.Н. Вопросы расчета на точность и жесткость сборочных приспособлений в самолетостроении // А.А. Никольский, М.Н. Горбунов. М.: Моск. авиац. ин-т, 1962. 83 с.
- 5. Бабушкин А.А. Обеспечение точности изготовления и точности увязки сборочных приспособлений в авиастроении //А.А. Бабушкин. К.: Вісник Інженерної академії України. 2008. №1. С. 8-11.
- 6. Бабушкин А.И., Бабушкин А.А. Проблемы экономии затрат и обеспечение точности аэродинамических контуров летательных аппаратов на этапе технологической подготовки производства //А.И. Бабушкин, А.А. Бабушкин. К.: Вісник Інженерної академії України. 2008. №2. С. 9-13.
- 7. Дунаев П.Ф. Расчет размерных цепей. /П.Ф. Дунаев. М.: Машиностроение. 1974. 160 с.
- 8. Тимошенко С.П., Гере Дж. Механика материалов. /С.П Тимошенко., Дж. Гере. М: Мир, 1976. 669 с.
- Кононенко В.Г., Боборыкин Ю.А., Березок А.Н. Исследование качества сборки силовых конструкций планера самолета и выбор оптимальных технических решений при подготовке производства //В.Г. Кононенко, Ю.А. Боборыкин, А.Н. Березок. //Самолетостроение и техника воздушного флота. – Х.: ХАИ, – 1978. – вып. 12. – С. 136-142.
- Писаренко Г.С., Агаев В.А., Квитка А.Л. Сопротивление материалов /Г.С. Писаренко, В.А. Агаев, А.Л. Квитка и др. – К.: Вища школа, 1979. – 696 с.
- 11. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике (для научных работников и инженеров) /Г.Корн, Т.Корн. М.: «Наука», 1978. 832 с.

Рецензент: д-р техн. наук, проф. зав. каф. В.П. Божко, Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "ХАИ", Харьков.